

安徽省怀远县水利局

关于诺博汽车橡塑（安徽）有限公司年产 260 万套汽车零部件生产项目水土保持监督检查的意见

诺博汽车橡塑（安徽）有限公司：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》规定及水利部、省水利厅关于生产建设项目水土保持监督检查工作要求，2023 年 6 月 28 日，怀远县水利局委托技术服务单位对诺博汽车橡塑（安徽）有限公司年产 260 万套汽车零部件生产项目开展了水土保持监督检查。检查组查看了工程建设现场，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成监督检查意见如下：

一、基本情况

诺博汽车橡塑（安徽）有限公司年产 260 万套汽车零部件生产项目位于安徽省蚌埠市怀远县县五岔路与涂山路之间。建设内容：炼胶-前处理车间、硫化车间、密封条车间和办公、研发及生活配套用房；购置炼胶车间生产设备、海绵离线虑胶、硫化车间及液封线设备、减震、挤出、接合车间、模具、试验设备及环保设备等主要设备。项目分两期建设，一期工程一期项目于 2022 年 5 月开工，截至现场检查时，一期正在建设。

2023年3月27日，怀远县水利局以《诺博汽车橡塑（安徽）有限公司年产260万套汽车零部件生产项目水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（怀水保〔2023〕14号）文批复了本工程水土保持方案，明确了建设期间水土流失防治责任范围及水土保持工作目标、任务和要求，为做好项目建设过程中水土流失防治提供了依据。

从本次检查情况看，建设单位落实了组织管理部门，明确了各参建单位工作职责，开展了水土保持监测工作。

二、本次检查发现的问题

一是未依法依规缴纳水土保持补偿费，根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号），上述问题为较重问题，责任对象为生产建设单位，追责方式为约谈。

三、有关要求

请你单位进一步加强对本项目水土保持工作的组织领导，强化水土保持法律责任意识，切实抓好以下整改工作：

（一）依据《诺博汽车橡塑（安徽）有限公司年产260万套汽车零部件生产项目水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（怀水保〔2023〕14号）尽快足额缴纳水土保持补偿费。

（二）按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保函〔2019〕172号）等要求，在项目竣工验收或投入运行前及时开展水土保持设施自主验收，并将验收材料按规定

向我局报备。

(三)按照本次检查意见要求,请认真落实整改工作,于2023年8月31日前将整改落实情况书面报送我局。

